

2026-03-26 RJ45 TDR test

Název projektu: Lukram server

Název klienta:

Adresu: 3.35A/B

Kontaktní informace:

Poznámky:

Informace o testu síťového kabelu:

Síťový port:1

| dvojice<br>řádků   | Stav    | Délka(m) | Útlum (dB/100m) | odrazivost (%) | Impedance(Ω) | zkosení(ns) |
|--|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
|  1<br>2 | Otevřít | 42.4     | -4.3            | ---            | ---          | Neplatnost  |
|  3<br>6 | Otevřít | 41.6     | -4.2            | ---            | ---          | Neplatnost  |
|  4<br>5 | Otevřít | 41.6     | -4.5            | ---            | ---          | Neplatnost  |
|  7<br>8 | Otevřít | 40.8     | -4.5            | ---            | ---          | Neplatnost  |

Síťový port:2

| dvojice<br>řádků   | Stav    | Délka(m) | Útlum (dB/100m) | odrazivost (%) | Impedance(Ω) | zkosení(ns) |
|--|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
|  1<br>2 | Otevřít | 41.9     | -4.1            | ---            | ---          | Neplatnost  |
|  3<br>6 | Otevřít | 40.8     | -4.5            | ---            | ---          | Neplatnost  |
|  4<br>5 | Otevřít | 41.6     | -4.5            | ---            | ---          | Neplatnost  |
|  7<br>8 | Otevřít | 40.8     | -4.5            | ---            | ---          | Neplatnost  |

Informace o přístroji:

Verze systému: Wlt-K2-X8V1.1.0-V1.1.0-0225B

RJ45 TDR test: V01.00 036

Doba přístroje: 2026-03-26 13:18:57